


Chybějící ekodukt: Přesýpaný most u Hrabůvky v (SO 214) Ředitelství silnic a dálnic ČR nazývá „ekoduktem“.



Zde ovšem Ministerstvo životního prostředí ani občanská sdružení žádný ekodukt nikdy nepožadovali. V tomto úseku D47 prochází poblíž zastavby a je velmi nepravděpodobné, že by jej mohli velcí savci využívat. MŽP požadovalo ekodukt poblíž obce Podhoří, kde je z obou stran dobrá návaznost na okolní lesy a pole (především podél vodoteče Žabník). Dodnes se ekodukt nezačal stavět.



Stavba SO 207 – Dálniční most na D47 v km 95,838 poblíž obce Podhoří. Podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení se má jednat o přesýpaný železobetonový rám o šířce konstrukce 8,5 m s vratnými piloty dlouhými 10,5 m.



Skutečnost: tubus (tzv. tubosider) široký 6 metrů je postavený v rozporu se stavebním povolením a také dále zhoršuje průchodnost dálnice pro velké savce.

